HexArmor

GB	EC notified bodies	Ref. no.
D	Prüfinstitute	Kenn. -Nr
FR	Organismes CE notifiés	Réf.
IT	Organismi CE accreditati	N. rif.
ES	Entidades notificadas de la EC	Ref. No.
PT	Organismos notificados CE	Nº Ref.
GR	Κοινοποιημένοι οργανισμοί EK	Αριθ. αναφ.
TR	AT onaylı kuruluşlar	Ref. no.
DK	Bemyndigede EU-organer	Ref.nr.
NO	Teknisk kontrollorgan	Ref.nr.
SE	EG:s anmälda organ	Ref. nr
FI	EY:n ilmoitetut laitokset	Viitenumero
NL	EG-testinstituten	Referentienr.
RU	ЕС уполномоченные органы	Справ. no.
PL	Jednostki notyfikowane w WE	Nr ref.
CZ	Notifikované orgány ES	Ref. č.
SK	Upovedomené orgány ES	Ref. č.
EE	ELi registreeritud asutused	Viitenr
LV	EK pilnvarotās iestādes	Atsauces nr.
LT	ES notifikuotų įstaigų	Nuor. nr.
HU	EK kijelölt szerv	Száma:
RO	Organisme notificate în CE	Nr. de ref.
BG	Органи аккредитирани от ЕС	С-ма. Nр
SI	Priglašeni organi ES	Opravilna št.
HR	Obavijestena tijela od Europske Komisije	Ref. broj:
SRB	EC овлашћена тела	Ref. br.
JP	EC 通知機関	リファレンス番号
CN	EC 公告机构	参考编号
SA	EC الهيئات المتعمدة	مرجع رقم

Centexbel
Technologiepark-Zwijnaarde 70, 9052 Gent, Belgium — **0493**

CTC Groupe
4 Rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07 - France — **0075**

SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin D15 YN2P Ireland — **2777**

West Yorkshire Materials Testing Service
Stephenson Lane South
Morley Leeds LS27 0QP, UK — **2019**

HexArmor ®
640 Leffingwell AVE NE,
Grand Rapids, MI 49505 USA
Tel: 616 459 4144

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
DE-21337 Lüneburg
Tel.: +49 4131 9502-0

GB Information and user instructions

Storage: Store in a dark, dry place.

Warning!
Garments should not be worn where there is a risk of entanglement by moving parts of machines. Garments are cut and puncture resistant, not cut and puncture proof. The garments can be used in general applications with requirements of protection suitable for Abrasion, Cut, Tear, and Puncture, where applicable. The garments are not to be used with moving or serrated blades.

Safety garments against mechanical risks

EN 388 — **Pictogram and performance levels in accordance with EN 388:2016**

a b c d e f

Performance levels:

EN impact protection	(yes/no)
TDM cut resistance	(level A – F)
Puncture resistance	(level 0 – 4)
Tear resistance	(level 0 – 4)
Cut resistance	(level 0 – 5)
Abrasion Resistance	(level 0 - 4)

All performance levels in accordance with EN 388:2016 (highest performance level: 4, for cut resistance: 5, for TDM cut resistance: F) only apply to the palm area of the glove or main surface of garment. For dulling during cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance test. Level X can also be applied for a to e and stands for "Not tested" or "Not applicable". For EN impact protection: PASS (P) or FAIL (no protection level). Impact test is performed only on the knuckle.

The overall classification of garments with two or more unconnected layers does not necessarily denote the performance level of the outer layer.

The following information applies to safety garments for protection against mechanical and thermal risks: If the garment is composed of several parts that are not permanently bonded together, the performance levels and protective effect apply only to the complete composition.

Application: The duration of use depends on the degree of wear and intensity of use in the respective applications. It is therefore not possible to provide information regarding duration of use. The duration of use is influenced by the combination of several factors: Exposure to
– visible and/or UV light
– high or low temperatures or changes in temperature
– biological agents (pests, etc.)
– mechanical influences (abrasion, etc.) and contamination (splash, etc.)

Obsolescence: When stored as recommended, will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the garment for its intended use.

Date of manufacture:
Month/Year

General: General: The products are manufactured under a quality system. None of the raw materials or processes used in the manufacturing of this product is known to have any harm on the wearer.

Disposal: The garments should be disposed of properly as household waste. If they come into contact with chemicals, please consult the chemical manufacturer's waste disposal guidelines.

Note: Data regarding the legal regulations for each type of PPE product and the corresponding Declaration of Conformity can be found in the addendum or under the product item number at the following website:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

D Information und Gebrauchsanleitung

Lagerung: Trocken und dunkel lagern.

Warnhinweis!
In Fällen, in denen die Gefahr besteht, dass Maschinenteile hineingelangen, dürfen keine Kleidungsstücke getragen werden! Kleidungsstücke sind schnitt- und pannensicher, nicht schnitt- und pannensicher. Die Kleidungsstücke können in allgemeinen Anwendungen mit Anforderungen verwendet werden Schutz gegen Abrieb, Schneiden, Reißen und Durchstechen, falls zutreffend. Die Kleidungsstücke sollten nicht mit beweglichen oder gezackten Klingen verwendet werden.

Schutzkleidung gegen mechanische Risiken

EN 388 — **Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 388:2016**

a b c d e f

Leistungsstufen:

EN-Stoßeinwirkungschutz	(ja/nein)
TDM-Schnittfestigkeit	(Level A – F)
Stichfestigkeit	(Level 0 – 4)
Weiterreißfestigkeit	(Level 0 – 4)
Schnittfestigkeit	(Level 0 – 5)
Abriebfestigkeit	(Level 0 – 4)

Alle Leistungsstufen nach EN 388:2016 (höchste Leistungsstufe: 4, bei Schnittfestigkeit: 5, bei TDM-Schnittfestigkeit: F) treffen nur für die Handinnenfläche zu oder Hauptoberfläche des Kleidungsstücks. Für die Abstumpfung während des Schnittwiderstandstests (6.2) sind die Coupe-Testergebnisse nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstandstest (6.3) der Referenzleistungstest ist. Die Stufe X kann auch für a bis e angewendet werden und steht für „Nicht getestet" oder „Nicht anwendbar". Für den EN-Stoßeinwirkungschutz gilt die Kennzeichnung: PASS (P) oder FAIL (keine Kennzeichnung). Der Aufpralltest wird nur am Achsschenkel durchgeführt.

Die Gesamtklassifizierung bei Kleidungsstücken mit zwei oder mehreren nicht miteinander verbundenen Lagen gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.

Die folgenden Informationen gelten für Schutzkleidung gegen mechanische und thermische Risiken: Besteht der Handschuh aus mehreren Teilen, die nicht dauerhaft miteinander verbunden sind, gelten die Leistungsstufen und die Schutzwirkung nur für die vollständige Zusammensetzung.

Verwendbarkeit: Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich. Die Gebrauchsdauer wird durch die Kombination von mehreren Faktoren beeinflusst: Einwirkung von
– sichtbarem und/oder UV-Licht.
– hohen oder niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechseln
– biologischen Mitteln (Schädlinge u. ä.)
– mechanischen Einwirkungen (Abrieb u. ä.) und Kontamination (Spritzer u.ä.)

Veralterung: Bei einer Lagerung gemäß den Empfehlungen wird die Änderung der mechanischen Eigenschaften für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ab dem Herstellungsdatum nicht beeinträchtigt. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Benutzers ab, um die Eignung des Kleidungsstücks für den beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen.

Herstellungsdatum:
Monat/Jahr

Allgemein: Die Produkte werden unter a hergestellt Qualitätssystem. Keines der Rohstoffe oder Prozesse, die bei der Herstellung dieses Produkts verwendet werden Es ist bekannt, dass sie dem Träger Schaden zufügen.

Entsorgung: Die Kleidungsstücke sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Bei Chemikalienkontakt beachten Sie die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers.

Hinweis: Die Daten zur gesetzlichen Grundlage für jedes PSA-Produkt und der dazugehörigen Konformitätserklärung entnehmen Sie bitte aus dem Beiblatt oder können unter der Artikelnummer des Produktes unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

FR Information et notice d'utilisation

Rangement : ranger dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Attention !
Ne portez pas de vêtements s'il y a un risque de vous coincer dans la porte. Les vêtements sont résistants aux coupures et aux perforations, non coupés et résistants aux perforations. Les gants peuvent être utilisés dans des applications générales avec des exigences de protection appropriées contre l'abrasion, la coupe, la déchirure et la perforation, selon le cas. Les vêtements ne doivent pas être utilisés avec des lames mobiles ou dentelées.

Vêtements de protection contre les risques mécaniques

EN 388 — **Pictogramme et niveaux de performance conformément à la norme EN 388:2016**

a b c d e f

Niveaux de performance :

Protection contre les chocs (EN)	(oui/non)
Résistance aux coupures (TDM)	(niveau A à F)
Résistance aux perforations	(niveau 0 à 4)
Résistance à la déchirure	(niveau 0 à 4)
Résistance aux coupures	(niveau 0 à 5)
Résistance à l'abrasion	(niveau 0 à 4)

Tous les niveaux de performance selon la norme EN 388:2016 (niveau de performance le plus élevé : 4, pour la résistance aux coupures : 5, pour les résistance aux coupures (TDM) : F) s'appliquent uniquement à la paume de la main ou surface principale du vêtement. Pour émousser pendant l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupure sont seulement indicatifs alors que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le test de performance de référence. Le niveau X peut également être utilisé pour les classes a à e et signifie « Non testé » ou « Non applicable ». Pour la protection contre les chocs (EN), le marquage PASS (P) ou FAIL (aucun marquage) s'applique. Impact-test wordt alleen uitgevoerd op de knokkel.

La classification générale des vêtements avec deux ou plusieurs couches non liées ne représente pas nécessairement les performances de la couche externe.

Les informations suivantes concernent les vêtements de protection contre les risques mécaniques et thermiques: La classification générale des vêtements avec deux ou plusieurs couches non liées ne représente pas nécessairement les performances de la couche externe.

Utilisation : la durée d'utilisation dépend du degré d'usure et de l'intensité de l'utilisation dans chaque domaine d'application. Aucune durée d'utilisation précise ne peut donc être indiquée. Une combinaison de plusieurs facteurs influence la durée d'utilisation : impact
– des rayons visibles et/ou UV
– des températures élevées ou basses ou des variations de température
– des substances biologiques (nuisibles, etc.)
– des effets mécaniques (abrasion, etc.) et de la contamination (éclaboussures, etc.)

Obsolescence: Une fois stockés conformément aux recommandations, ils ne subiront aucune modification des propriétés mécaniques avant trois ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les vêtements sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.

Date de fabrication:
mois/année

Général: Les produits sont fabriqués sous un Système de qualité. Aucune des matières premières ou les procédés utilisés dans la fabrication de ce produit est connu pour avoir n'importe quel mal sur le porteur.

Mise au rebut : Les vêtements doivent être jetés avec les ordures ménagères. Lorsque vous manipulez des produits chimiques, suivez les instructions de mise au rebut du fabricant.

Indication : les informations sur la base légale pour chaque produit EPI et la déclaration de conformité correspondante sont disponibles en annexe ou peuvent être obtenues à l'aide de la référence du produit à l'adresse suivante :
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

IT Informazioni e istruzioni per l'uso

Conservazione: conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce.

Avvertenza!
Non indossare indumenti se esiste il rischio di impigliamento durante lo spostamento di parti della macchina! I vestiti sono tagliati resistente alle forature, non tagliata o forata. Gli indumenti possono essere utilizzati in applicazioni generali con requisiti di protezione adatti all'abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione, ove applicabile. L'abbigliamento non deve essere usato con lame mobili o seghettate.

Indumenti protettivi contro i rischi meccanici

EN 388 — **Pittogramma e livelli di prestazione secondo EN 388:2016**

a b c d e f

Livelli di prestazione:

Protezione dagli urti secondo le norme EN	(si/no)
Resistenza al taglio secondo le norme TDM	(livelli da A a F)
Resistenza alla perforazione	(livelli da 0 a 4)
Resistenza allo strappo	(livelli da 0 a 4)
Resistenza al taglio	(livelli da 0 a 5)
Resistenza all'abrasione	(livelli da 0 a 4)

Tutti i livelli di prestazione conformi alla norma EN 388:2016 (livelli massimi di prestazione: 4, per la resistenza al taglio: 5, per la resistenza al taglio secondo TDM: F) si applicano esclusivamente alle parti a contatto con il palmo della mano o superficie principale del capo. Per lopacità durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del test del coupé sono solo indicativi mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il test delle prestazioni di riferimento. Il livello X può essere utilizzato anche per i livelli da A a E e corrisponde a «non testato» o «non applicabile». Per la protezione dagli urti secondo EN, PASS (P) o FAIL (nessuna sigla). Il test di impatto viene eseguito solo sullo snodo. La classificazione generale di indumenti composti da due o più strati indipendenti non riflette necessariamente il livello di prestazione dello strato esterno.

Le seguenti indicazioni si applicano agli indumenti protettivi contro i rischi meccanici e termici: Se il capo è composto da più parti che non sono collegate in modo permanente tra loro, i livelli di prestazione e l'effetto protettivo si applicano solo alla composizione completa.

Vita utile: la durata dipende dal grado di usura e dall'intensità di utilizzo cui sono sottoposti i guanti nei vari campi di impiego. Di conseguenza, non è possibile fornire dati sulla durata dei prodotti, in quanto questa viene influenzata dalla combinazione di più fattori. Bisogna tenere in considerazione gli effetti prodotti da:
– luce visibile e/o raggi UV
– temperature elevate o basse oppure variazioni di temperatura
– agenti biologici (parassiti, ecc.)
– sollecitazioni meccaniche (sfregamenti, ecc.) e contaminazioni (spruzzi, ecc.)

Obsolescenza: Se mantiene come raccomandato, no se sará fatto se produrrà un cambiamento esclusivo nella produzione di prodotti. La vita utile non può essere specificata e dipende dall'applicazione e dalla responsabilità dell'utente di accertare l'idoneità degli indumenti todo planeado.

Data di produzione:
mese / anno

Generale: i prodotti sono fabbricati in base a sistema di qualità. Nessuna delle materie prime o processi utilizzati nella fabbricazione di questo prodotto è noto per avere alcun danno su chi lo indossa.

Smaltimento: se maneggiato correttamente, gli indumenti devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Nel caso in cui i guanti siano venuti a contatto con agenti chimici, è consigliabile seguire le istruzioni del produttore dei suddetti agenti chimici per il loro smaltimento.

Indicazione: per informazioni in merito alle disposizioni di legge relative a ciascun prodotto DPI e alle rispettive dichiarazione di conformità, consultare il supplemento o collegarsi al seguente sito web e inserire il numero dell'articolo:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

ES Información e instrucciones de uso

Almacenamiento: Almacene este producto en un lugar seco y sin luz.

Advertencia
No use prendas si existe el riesgo de que se enganchen en las partes móviles de las máquinas. Las prendas son cortadas y resistentes a pinchazos, no cortadas ni a prueba de pinchazos. Las prendas se pueden usar en aplicaciones generales con requisitos de protección adecuados para la abrasión, el corte, el rasgado y la perforación, según corresponda. Las prendas no deben utilizarse con cuchillas móviles o de sierra.

Prendas de seguridad contra riesgos mecánicos.

Bemærk: Data om lovgrundlaget for hvert PSA-produkt og den tilhørende overensstemmelseserklæring findes i bilaget eller kan downloades under produktets varenummer på følgende internetadresse:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

NO Informasjon og bruksanvisning

Lagring: Oppbevares tørt og mørkt.

Advarsel!
I tilfeller der det er fare for fangst av bevegelige deler av maskiner, bør plagg ikke brukes! Klærne er kuttet og punkteringsbestandige, ikke kuttet og uten punktering. Klærne kan brukes generelt med krav som er egnet for slitasje, kutt, tårer og punktering, der det er aktuelt. Klærne skal ikke brukes med bevegelige eller serrated kniver.

Beskyttende plagg mot mekaniske farer

EN 388 — **Piktogram og effektnivåer iht. EN 388:2016**

a b c d e f

Effektnivåer

EN-støtinnvirningsvern	(ja/nei)
TDM-kuttefasthet	(nivå A – F)
Stikkfasthet	(nivå 0 – 4)
Videre rissfasthet	(nivå 0 – 4)
Kuttefasthet	(nivå 0 – 5)
Slitestyrke	(nivå 0 – 4)

Alle effektnivåer iht. EN 388:2016, (høyeste effektnivå: 4,ved snittfasthet: 5, Ved TDM-snittfasthet: F) gjelder bare for håndflatene eller hovedoverflaten av plagget. For dulling under kuttmotstandstest (6.2), er referansetestresultatene bare veiledende mens TDMkuttmotstandstest (6.3) er referansetyestestesten. Nivå X kan også anvendes for a til e og står for "Ikke testet" eller "Ikke relevant. Ved EN-støtpåvirkningsvern gjelder kjennetegnet: PASS (P) eller FAIL (ingen merking). Impact testen utføres bare på spenne.

Den generelle klassifiseringen av plagg med to eller flere lag som ikke er sammenkopt, gjenspeiler ikke nødvendigvis effekten av det ytre laget.

Følgende informasjon gjelder verneklær mot mekaniske og termiske farer: Hvis klærne består av flere deler som ikke er permanent forbundet med hverandre, gjelder effektivitet og beskyttelseseffekten bare for hele komposisjonen.

Brukbarhet: Bruksvarigheten er avhengig av slitasjegraden og bruksintensiteten i de aktuelle bruksområdene. Tidsmessige angivelser for bruksvarighet er derfor ikke mulig. Bruksvarigheten blir påvirket av kombinasjonen av flere faktorer:
Påvirkning av
– synlig og/eller UV-lys
– høye eller lave temperaturer eller temperaturvekslinger
– biologiske midler (skadedyr o.l.)
– mekaniske påvirkninger (slitasje o.l.) og kontaminering (sprut o.l.)

Data produksjon:
mesiac/rok

Generelt: Produktene er fremstilt under a kvalitetssystem. Ingen av råmaterialene eller prosessene som brukes i fremstillingen av dette produktet, er kjent for å ha noen skade på brukeren.

Avfallshåndtering: Kler skal kastes ved riktig behandling i husholdningsavfall. Ved kontakt med kjemikalier, se veiledningen om avfallshåndtering fra kjemisk produsent.

Merk: Data for juridisk grunnlag for hvert PVU-produkt og tilhørende samsvarserklæring finnes i vedlegget eller kan hentes fra følgende internettadresse med artikkelnummeret til produktet:
www.hexarmor.com or **hexarmor.eu**

SE Information och bruksanvisning

Förvaring: Förvaras torrt och mörkt.

Varning!
Använd inte plagg om de kan fastna genom att flytta delar av maskiner! Kläderna är skurna och punkteringsfria, inte skurna och punkteringsfria. Kläderna kan användas i allmänna tillämpningar med skyddskrav som är lämpliga för skärning, skärning, rivning och perforering, i förekommande fall. Kläderna får inte användas med rörliga eller serrated blov.

Skyddskläder mot mekaniska faror:

EN 388 — **Piktogram och prestandanivåer enligt EN 388:2016**

a b c d e f

Prestandanivåer

EN-slagskydd	(ja/nej)
TDM-skärbeständighet	(nivå A – F)
Punkteringsmotstånd	(nivå 0 – 4)
Rivhållfasthet	(nivå 0 – 4)
Skärbeständighet	(nivå 0 – 5)
Nötningsbeständighet	(nivå 0 – 4)

Alla prestandanivåer enligt EN 388:2016 (högsta prestandanivå: 4 för skärbeständighet: 5, för TDM-skärbeständighet: F) gäller endast för handflatan på handsken eller huvudytan på plagget. För dolning under skärningsresistensprov (6.2) är kuptestresultaten endast vägledande medan TDM-skärmotståndstestet (6.3) är referensprestandatestet.

Nivå X kan också gälla för a till e och betyder "Icke-testad" eller "Icke-användbar". För slagskydd gäller PASS (P) eller FAIL (ingen märkning). Impact test udføres kun

Forældelse: Ved lagring som anbefalt, vil det ikke endres i mekaniske egenskaper i ikke mere end to år fra produktionsdatoen. Tjenesteliv kan ikke specifiseres og afhænger af brukerens bruk og ansvar for å bestemme klærnes egnethet for den tilsiktede bruken

Produksjonsdato:
måned / år

Generelt: Produktene er produsert under et kvalitetssystem. Ingen av råmaterialene eller prosessene som brukes i fremstillingen av dette produktet, er kjent for å ha noen skade på brukeren.

Avfallshåndtering: Kler skal kastes ved riktig behandling i husholdningsavfall. Ved kontakt med kjemikalier, se veiledningen om avfallshåndtering fra kjemisk produsent.

Merk: Data for juridisk grunnlag for hvert PVU-produkt og tilhørende samsvarserklæring finnes i vedlegget eller kan hentes fra følgende internettadresse med artikkelnummeret til produktet:
www.hexarmor.com or **hexarmor.eu**

GR Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος.

Προειδοποίηση!
Α νη !! Τα ενδύματα κλωστοϋφαντουργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γενικές εφαρμογές με απαιτήσεις προστασίας που είναι κατάλληλες για τριβή, διάτρηση και, ανάλογα με την περίπτωση, Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ρούχα με κινούμενα ή οδοντωτά πτερύγια.

Ενδύματα για προστασία από μηχανικούς κινδύνους

Ενεργός κατάσταση: Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορούν να εκπαλυμμένα στρώματα δεν ανταναχλά απαραίτητα την απόδοση του εξωτερικού στρώματος.

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για ενδύματα για προστασία από μηχανικούς και θερμικούς κινδύνους: Εάν τα ρούχα αποτελούνται από πολλά μέρη που δεν είναι μονίμως συνδεδεμένα μεταξύ τους, οι κλάσεις απόδοσης και η προστατευτική δράση ισχύουν μόνο για την πλήρη σύνθεση.

Χρηστικότητα: Η διάρκεια χρήσης εξαρτάται από το βαθμό φθοράς και τη συχνότητα χρήσης στα εκάστοτε πεδία εφαρμογής. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να προσδιοριστούν χρονικά στοιχεία για τη διάρκεια χρήσης. Η διάρκεια χρήσης επηρεάζεται από έναν συνδυασμό παρακάτω παραγόντων: Επίδραση από
– ακτινοβολία στο ορατό φάσμα ή/και ακτινοβολία UV
– ψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή διακυμάνσεις θερμοκρασίας
– βιολογικά μέσα (βλαβερά οργανισμοί κ.ά.)
– μηχανικές επιδράσεις (τρίβη κ.ά.) και επιμόλυνση (σταγονίδια κ.ά.)

Ανεξέλιξη: Όταν αποθηκεύεται στους κανόνες, δεν θα αλλάξει μηχανικές ιδιότητες για έως και τρία χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Η διάρκεια ζωής δεν μπορεί να προσδιοριστεί και εξαρτάται από την εφαρμογή και την ευθύνη του χρήστη να καθορίσει τις καταλληλότητα των ενδυμάτων για την προβλεπόμενη χρήση τους.

Ημερομηνία παραγωγής:
μήνας / έτος

Γενικά: Τα προϊόντα κατασκευάζονται με a συστήματος ποιότητας. Καμία από τις πρώτες ύλες ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτού του προϊόντος είναι γνωστό ότι έχει οποιαδήποτε βλάβη στον φέροντα.

Απόρριψη: Τα ρούχα πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα όταν χρησιμοποιούνται κατά τον προβλεπόμενο τρόπο. Σε περίπτωση επαφής με χημικά, ακολουθήστε τις οδηγίες διάθεσης του κατασκευαστή του χημικού προϊόντος.

Υπόδειξη: Τα στοιχεία για τη νομική τεκμηίωση κάθε προϊόντος ΕΑΠ και την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης θα τα βρείτε στο συνοδευτικό φύλλο ή ειπώνοντας τον κωδικό προϊόντος στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

TR Kullanıcı talimatı ve bilgiler

Muhafaza: Kuru ve güneş görmeyen yerde muhafaza edin.

Uyarı!
Makinenin hareketli parçaları, yakalanma riski olduğunda aşınmamalıdır! Giysiler kesilir ve delinmez, kesilmez veya delinmez. Giysiler genel uygulamalarda gerekliliklerle kullanılabilir. Uygun olduğunda korama, Aşınma, Yıpranma ve delinme kullanın. Giysiler hareketli veya tırtıklı bıçaklarla kullanılmayacaktır.

Mekanik riskler karşı koruyucu giysiler

EN 388 — **Piktogram ve performans seviyelerine göre EN 388:2016 gereğince piktogram ve performans seviyeleri**

a b c d e f

Performans seviyeleri

EN-Çarpma etkilerinden koruma	(evet/hayır)
TDM-Kesilmeye karşı dayanıklılık	(seviye A – F)
Delinmeye karşı dayanıklılık	(seviye 0 – 4)
Yırtılmaya karşı dayanıklılık	(seviye 0 – 4)
Kesilmeye karşı dayanıklılık	(seviye 0 – 5)
Aşınmaya karşı dayanıklılık	(seviye 0 – 4)

EN 388:2016 gereğince tüm performans seviyeleri (en yüksek performans seviyesi: 4, Kesilmeye karşı dayanıklılıkta: 5, TDM-Kesilmeye karşı dayanıklılıkta: F) Kesilmeye karşı dayanıklılıkta: F eldivenin sadece avuç içi kısmı ile ilgilidir veya giysinin ana yüzeyi. Kesim direnci testi sırasında (6.2) donuklaştırma için, coupe test sonuçları sadece endikedir, TDM cut direnç testi (6.3) referans performans testi iken. X seviyesi ayrıca a dan e'ye kadar da uygulanabilir ve "Test edilmemiştir" veya "Uygulanmaz" yerine geçmektedir. EN-Çarpma etkilerinden korumada PASS (P) veya FAIL (kod yok) kodu geçerlidir. arbe testi sadece eklem üzerinde yapılır.

İki veya daha fazla birbirine karıştırılmış katmandan oluşan giysilerde, toplam sınıflandırma, en düş katmanın en yüksek performans seviyesini vermemektedir.

Mekanik ve termal risklere karşı koruyucu giysiler için aşağıdaki bilgiler uygulanır: Giysinin kalıcı olarak birbiriyle ilişkili olmayan çok sayıda parçadan oluşması durumunda, performans seviyeleri ve koruyucu etki yalnızca tüm giysi bir bütün olarak alındığında uygulanır.

Kullanım kosulları: Kullanım ömrü, aşınma derecesine ve ilgili kullanım alanındaki kullanma sıklığına bağlıdır. Bu nedenle kullanım ömrü hakkında bir süre vermek mümkün değildir. Kullanım ömrü birçok faktörün kombinasyonundan etkilenmektedir:
Bu etkiler
– görünebilen ışık ve/veya UV ışık
– yüksek ya da düşük sıcaklıklar veya sıcaklık değişimleri
– biyolojik maddeler (haşarat vs.)
– mekanik etkiler (örn. sürtünme) ve kontaminasyon (örn. sıçratma)

Eskime: Önerilen şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren iki yıl süre kadar hiçbir mekanik özellik değişmez. Hizmet ömrü belirlenemez ve giysinin kullanım amacına göre uygunluğunu belirlemek için kullanıcının sorumluluğuna ve uygulamasına bağlıdır.

Üretim tarihi:
ay / yıl

Genel: Ürünler bir kalite sistemi. Hammaddelerin hiçbiri veya Bu ürünün imalatında kullanılan süreçler kullanıcının üzerinde herhangi bir zararı olduğu bilinmektedir.

Bertaraf etme: Giysiler evsel atıklarla birlikte doğru şekilde elden çıkarılır. Kimyasallarla temas halinde, kimyasal üreticisinin imha talimatlarına uyun.

Uyarı: Her PSA ürününün yasal esasları ve ona ait uygunluk beyanı ile ilgili verileri ektekı belgede veya aşağıdaki internet adresinde veya ürün kodu altında bulabilirsiniz:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

DK Information og brugsvejledning

Opbevaring: Opbevares tørt og mørkt.

Advarsel!
Hvis der er fare for at blive fanget ved at flytte dele af maskiner, må du ikke bære tøj! Fodret er skåret og punkteringsbestandigt, ikke skåret og punkteringsikkert. Beklædningsgenstande kan anvendes generelt med beskyttelseskrav, der er egnet til slid, udskæring, rive og punktering, hvor det er relevant. Brug ikke tøjet med bevægende eller serrated blade.

Beskyttelsesbeklædning mod mekaniske farer

EN 388 — **Piktogram og ydelsesniveau i henhold til EN 388:2016**

a b c d e f

Effektrin

EN-slagbeskyttelse	(ja/nej)
TDM-skæremodstand	(niveau A – F)
Stikmodstand	(niveau 0 – 4)
Rivestyrke	(niveau 0 – 4)
Skæremodstand	(niveau 0 – 5)
Slidstyrke	(niveau 0 – 4)

Alle ydelsesniveauer i henhold til EN 388:2016 (højeste niveau: 4, for skæremodstand: 5, for TDM-skæremod-stand: F) gælder kun for de belagte dele af handsken eller hovedoverfladen af beklædningen. Til dulering under kantsikkerhedsprøve (6.2) er kuptestestresultaterne kun vejledende, mens TDM-kantsikkerhedsprøven (6.3) er referenceprøstandsprøven. Niveau X kan også anvendes for a til og står for "Ikke testet" eller "Ikke relevant". For EN-slagbeskyttelse: GODKENDT (PASS = P) eller IKKE GODKENDT (intet beskyttelsesniveau). Impact test udføres kun på knoglen. Den overordnede klassificering for beklædningsgenstande med to eller flere ikke-sammenhængende lag har ikke nødvendigvis den samme ydelse som det yderste lag.

Følgende oplysninger gælder sikkerhedsbeklædning mod mekaniske og termiske farer: Hvis beklædningsgenstanden består af flere dele, der ikke er permanent sammenskoblet, gælder effektstrinnene og den beskyttende virkning kun for den komplette sammensætning.

Anvendelighed: Levetiden afhænger af graden af slitage og intensiteten ved brug i de respektive anvendelsesområder. Tidsmæssig information om levetiden er derfor ikke mulig. Levetiden påvirkes af en kombination af flere faktorer:
Udsættelse for
– synligt og/eller UV-lys
– høje eller lave temperaturer eller temperaturændringer
– biologiske midler (skadedyr o.l.)
– mekaniske påvirkninger (slid o.l.) og forureninger (stænk o.l.)

Forældelse: Når den opbevares som anbefalet, vil den ikke undergå ændringer i mekaniske egenskaber i op til tre år fra fremstillingsdatoen. Livstiden kan ikke specificeres og afhænger af brugerens ansvar og ansvar for at bestemme klædernes egnethed til den tilsigtede brug.

Fremstillingsdato:
måned/år

Generelt: Produkterne er fremstillet under a kvalitetssystem. Ingen af råmaterialerne eller processer anvendt til fremstilling af dette produkt er kendt for at have nogen skade på bæreren.

Bortskaffelse: Beklædningen skal bortskaffes med husholdningsaffald med korrekt håndtering. Ved kemikaliekontakt skal anvisningerne fra den kemiske fabrikant overholdes.

Le seguenti indicazioni si applicano agli indumenti protettivi contro i rischi meccanici e termici: Se il capo è composto da più parti che non sono collegate in modo permanente tra loro, i livelli di prestazione e l'effetto protettivo si applicano solo alla composizione completa.

Vita utile: la durata dipende dal grado di usura e dall'intensità di utilizzo cui sono sottoposti i guanti nei vari campi di impiego. Di conseguenza, non è possibile fornire dati sulla durata dei prodotti, in quanto questa viene influenzata dalla combinazione di più fattori. Bisogna tenere in considerazione gli effetti prodotti da:
– luce visibile e/o raggi UV
– temperature elevate o basse oppure variazioni di temperatura
– agenti biologici (parassiti, ecc.)
– sollecitazioni meccaniche (sfregamenti, ecc.) e contaminazioni (spruzzi, ecc.)

Obsolescenza: Se mantiene come raccomandato, no se sará fatto se produrrà un cambiamento esclusivo nella produzione di prodotti. La vita utile non può essere specificata e dipende dall'applicazione e dalla responsabilità dell'utente di accertare l'idoneità degli indumenti todo planeado.

Data di produzione:
mese / anno

Generale: i prodotti sono fabbricati in base a sistema di qualità. Nessuna delle materie prime o processi utilizzati nella fabbricazione di questo prodotto è noto per avere alcun danno su chi lo indossa.

Smaltimento: se maneggiato correttamente, gli indumenti devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Nel caso in cui i guanti siano venuti a contatto con agenti chimici, è consigliabile seguire le istruzioni del produttore dei suddetti agenti chimici per il loro smaltimento.

Indicazione: per informazioni in merito alle disposizioni di legge relative a ciascun prodotto DPI e alle rispettive dichiarazione di conformità, consultare il supplemento o collegarsi al seguente sito web e inserire il numero dell'articolo:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Atenção!
A roupa não deve ser usada se houver risco de parar movendo peças de máquinas. O vestuário é cortado e resistente a perfurações, sem cortes e à prova de furos. vestuário pode ser usado em aplicações gerais com requisitos de proteção adequados para abrasão, corte, rasgo e perfuração, quando aplicável. A roupa não deve ser usada com lâminas móveis ou dentadas.

Vestuário de segurança contra riscos mecânicos

EN 388 — **Pictograma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 388:2016**

a b c d e f

Níveis de desempenho:

Proteção contra impactos EN	(sim/não)
Resistência ao corte TDM	(Nível A – F)
Resistência à perfuração	(Nível 0 – 4)
Resistência a rasgões	(Nível 0 – 4)
Resistência ao corte	(Nível 0 – 5)
Resistência à abrasão	(Nível 0 – 4)

Todos os níveis de desempenho de acordo com a EN 388:2016 (nível de desempenho máximo: 4, resistência ao corte: 5, resistência ao corte TDM: F) referem-se apenas à área da palma da luva ou superfície principal da peça. Para el entpecimiento durante la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la prueba coupe son solo indicativos, mientras que la prueba de resistencia al corte TDM (6.3) es la prueba de rendimiento de referencia. O nível X também pode ser aplicado de a a e e significa "Não testado" ou "Não aplicável". Para protegio contra impactos: EN:

avea vreun prejudiciu asupra purtătorului.

Dezafectare: Îmbrăcămintea trebuie eliminată corespunzător, împreună cu deșeurile menajere. La contactarea producătorului de substanțe chimice, vă rugăm să respectați instrucțiunile de dezafectare de producătorul de substanțe chimice.

Notă: Datele privind baza legală pentru fiecare echipament individual de protecție și declarația de conformitate aferentă sunt disponibile în anexă sau pot fi accesate precizând numărul de articol al produsului la următoarea adresă de Internet:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

BG Информация и инструкции за употреба

Съхранение: Съхранявайте на сухо и тъмно място.

Предупредително указание!
Когато има опасност от заплитане на движещи се части на машината, не трябва да се носят ръкавици! Облекла се продуктите и е по-вероятно устойчиви, не се нарязват и пробиват. Най-добрите облекла могат да бъдат използвани в общи приложения със защитни изисквания, подходящи за изтриване, рязане и щанцоване, където е приложимо. Облекла не трябва да се използват с мобилни или надлъжни отрязки.

Облекла за защита срещу механични рискове

EN 388 **Пиктограма и степени на мощността според EN 388:2016**

Степени на мощността
- a Защита от ударно въздействие по EN (да/не)
- b Устойчивост на срязване по TDM (ниво A – F)
- c Устойчивост на пробиване (ниво 0 – 4)
- d Якост срещу разкъсване на пуснатината (ниво 0 – 4)
- e Устойчивост на срязване (ниво 0 – 5)
- f Устойчивост на триене (ниво 0 – 4)

Всички степени по EN 388:2016 (максимална степен: 4, при устойчивост на срязване: 5, при устойчивост на срязване по TDM: F) се отнасят само за дланта на ръкавицата или основната повърхност на дрехата. За помътняване по време на изпитването за съпротивление при изразяване (6.2), резултатите от изпитването на купето са показателни само доколкото не е сведено до минимум при срязване TDM (6.3) е референтният тест за ефективност. Степента X може да се използва и за „A" и „eC" и означава „Не са тествани" или „Не са приложими". За защита от ударно въздействие: PASS (P) или FAIL (Н№ степен на защита). Изпитването на удар се извършва само върху конкретната. Общата класификация за облекла с два или повече слоя без покриване не означава непременно функционалната пригодност на най-външния слой.

Следната информация се отнася до защити облекла срещу механични и термични рискове: Ако облеклото се състои от няколко части, които не се постоянно свързани помежду си, защитите и защитните действия са валидни само за пълния състав.

Използваемост: Продължителността на употреба зависи от степента на износване и от интензивността на замърсяване в съответните области на приложение. Затова не е възможно да се дадат информация за продължителността на употреба. Продължителността на употреба се влияе от комбинацията на различни фактори:
въздействие от
– видимата и/или УВ светлина
– високи или ниски температури или температурни промени
– биологични средства (вредители и др.)
– механични въздействия (изтриване и други) и замърсяване (пръски и други)

Остаряване: Когато се съхранява съответно препоръчване, няма да има промяна в механичните свойства до три години от датата на производство. Срокът на експлоатация не може да се определи и зависи от приложението на потребителя и отговорността за определяне на годността на облеклата по предназначение.

Дата на производство:
(месец/година)

Общи положения: Продуктите се произвеждат в съответствие с система за качество. Нито една от суровините или процесите, използвани при производството на този продукт е известно, че има някаква вреда върху потребителя.

Изхвърляне: Когато работи правилно, изхвърлете дрехите с битови отпадъци. В случай на контакт с химикали, обърнете внимание на инструкциите за изхвърляне на химикали.

Указание: Информацията относно законовата основа за всеки продукт от личните предпазни средства и принадлежащата към него декларация за съответствие можете да получите от приложеното или да открите чрез въвеждане на артикулния номер на продукта на следния адрес в интернет:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.com**

SI Informacije in navodila za uporabnike

Shranjevanje: Shranjujte v suhem in temnem prostoru.

Opozorilo!
Ne uporabljajte oblačil, kadar obstaja nevarnost, da se rokavice zataknejo z gibljivimi deli strojev. Rokavice so narejene in odporne na plesen, niso rezane in odporne na udarce. Oblačila se lahko uporabljajo v splošni uporabi z ročnimi zaščitnimi zahtevami, primernimi za odrgnine, raztegne, trganje in preboje, kjer je to primerno. Oblačil se ne sme uporabljati s premičnimi ali rezanimi rezili.

Oblačila za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

EN 388 **Piktogram in stopnje zmogljivosti v skladu z EN 388:2016**

Stopnje zmogljivosti
- a Zaščita pred udarci EN (da/ne)
- b Odpornost proti ureznim TDM (stopnja A – F)
- c Odpornost proti prebadanju (stopnja 0 – 4)
- d Odpornost proti trganju (stopnja 0 – 4)
- e Odpornost proti ureznim (stopnja 0 – 5)
- f Odpornost proti odrgninam (stopnja 0 – 4)

V se stopnje zmogljivosti v skladu s standardom EN 388:2016 (največja stopnja zmogljivosti: 4, pri odpornosti proti ureznim: 5, pri odpornosti proti ureznim TDM: F) veljajo le za področje dlani ali glavno površino oblačila. Za izločanje med preskus som rezalne upornosti (6.2) so rezultati preskusa coupe le okvirni, medtem ko je preskus odpornosti proti rezanju TDM (6.3) referenčni preskus. Stopnja X se lahko uporablja tudi za stopnje od A do E in pomeni »Ni preizkušeno« ali »Ni mogoče uporabiti«. Pri zaščiti pred udarci EN: PASS (P) ali FAIL (brez ravni zaščite). Preizkus udarca se izvaja samo na zglobu.

Celotna razvrstitev ravni zmogljivosti oblačil z dvema ali več medsebojno nepovezanimi plasti ne odraža nujno stopnje učinkovitosti zunanje plasti rokavic.

Naslednje informacije veljajo za oblačila za zaščito pred mehanskimi in toplotnimi tveganji: Če so oblačila sestavljena iz več delov, ki niso medsebojno tesno povezani, se varni delovanja in zaščita uporabljajo samo za oblačila kot celoto.

Uporabnost: Življenjska doba je odvisna od stopnje obrabe in intenzivnosti uporabe na posameznih področjih uporabe. Zato življenjske dobe ni mogoče časovno določiti. Na življenjsko dobo vpliva kombinacija različnih dejavnikov: vplivi:
– vidne in/ali UV-svetlobe,
– visokih ali nizkih temperatur ali temperaturnih sprememb,
– bioloških sredstev (škodljivcev ipd.),
– mehanskih vplivov (odrgnjenje ipd.) in kontaminacije (madežev ipd.).

Zastarelost: Če je skladišče v skladu s priporočenim postopkom, ne bo spremenil mehanskih lastnosti za najvec tri leta od datuma proizvodnje. Življenjska doba ni mogoče določiti in je odvisna od uporabe in odgovornosti uporabnika, da določi primernost oblačil za predvideno uporabo.

Datum izdelave:
(mesec/leto

Splošno: Izdelki so izdelani pod a sistem kakovosti. Nobena od surovin ali procesi, ki se uporabljajo pri izdelavi tega izdelka je znano, da ima kakšno škodo uporabniku.

Odstranjevanje: Oblačila se lahko pravilno uporabijo kot gospodinjski odpadki. Pri ravnanju s kemikalijami upoštevajte navodila proizvajalca kemikalij odstranjevanja.

Oponba: Podatke o zakonski podlagi za vsak izdelek PSA in pripadajočo izjavo o skladnosti najdete v dodatku ali na naslednjem spletnem mestu tako, da vnesete številko artikla:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

HR Informacije i upute za korisnika

Skladištenje: čuvajte na suhom i tamnom mjestu.

Upozorenje!
Odjeća se ne smije nositi ako postoji opasnost od prevrtanja dijelova stroja! Odjeća je oštra, ne napuknuta i probušena. Odjeća se može koristiti u općoj primjeni kao zaštita prikladna za abraziju, rezanje, probijanje i probijanje, gdje je to primjenjivo. Odjeća se ne smije koristiti s pokretnim ili nazubljenim noževima.

Zaštitna odjeća protiv mehaničkih opasnosti

EN 388 **Slikovni prikaz i razine performansa u skladu s normom EN 388:2016**

Razine performansa
- a Zaštita od udarca prema normi EN (da/ne)
- b Otpornost na rezove prema normi TDM (razina A – F)
- c Otpornost na probijanje (razina 0 – 4)
- d Otpornost na pucanje (razina 0 – 4)
- e Otpornost na rezove (razina 0 – 5)
- f Otpornost na struganje (razina 0 – 4)

Sve razine performansa prema normi EN 388:2006 (najviša razina performansa: 4, kod otpornosti na rezove: 5, kod otpornosti na rezove prema normi TDM: F) odnose se samo na dlan ili glavnu površinu odjeće. Za odmotavanje tijekom ispitivanja otpornosti na rezanje (6.2), rezultati ispitivanja coupea su samo indikativni, dok je ispitivanje otpornosti TDM (6.3) referentni test učinkovitosti. Razina X može se koristiti za razine od a do e, a znači „Nije testirano" ili „Nije primjenjivo". Za zaštitu od udarca prema normi EN vrijedi oznaka: PASS (P) ili FAIL (nema oznake). Ispitivanje utjecaja izvodi se samo na zglobu.

Ukupna klasifikacija odjeće s dva ili više slojeva koji nisu međusobno povezani ne mora nužno odražavati razinu performansi vanjskog sloja.

Sljedeće se informacije odnose na odjeću za zaštitu od mehaničkih i toplinskih opasnosti: Ako se odjevni predmeti sastoje od nekoliko dijelova koji nisu trajno povezani, performanse i zaštitne mjere primjenjuju se samo na cijelu rukavicu.

Upotrebljivost: vijek trajanja ovisi o stupnju trošenja i intenzitetu upotrebe u različitim područjima primjene. Stoga nije moguće vremenski odrediti vijek trajanja. Na vijek trajanja utječe kombinacija višestrukih čimbenika: utjecaj
– vidljive i/ili nevidljive ultraljubičaste svjetlosti
– visokih ili niskih temperatura ili promjena temperature
– bioloških sredstava (nametnici i sl.)
– mehaničkih djelovanja (struganje i sl.) i zagađenja (prskanjem i sl.)

Bizonytalanság: Javna ponuda će vam omogućiti da mehaničari posjete hotel koji će vam pomoći da se odlučite za šetnju. Uređaj nije opremljen, ali je dostupan i opremljen, što znači da se odnosi na primjenu mylena i odgovoran je za određivanje prikladnosti odjeće.

Gyártás dátuma:
(mjesec/godina

Általános: A termékeket a minőségbiztosítási rendszer. Nincs nyersanyag vagy a termék gyártása során felhasznált folyamatok ismert, hogy bármilyen árt a viselője

Odlaganje: Odjeća se mora na odgovarajući način zbrinuti u kućni otpad. Ako dođu u kontakt s kemikalijama, pridržavajte se smjernica za odlaganje koje je dao proizvođač kemikalija.

Napomena: podatke o zakonskoj osnovi za svaki proizvod koji spada u osobnu zaštitnu opremu te pripadajuću izjavu o sukladnosti možete pronaći u dodatku ili pod kataloškim
brojem proizvoda na sljedećoj internetskoj adresi:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

SRB Informacije i uputstva za korisnike

Skladištenje: čuvati u mračnom i suvom prostoru.

Upozorenje!
Odjeća se ne smije nositi na mjestima gdje postoji opasnost od zapetljavanja pokretnim dijelovima stroja. Odjevni predmeti su rezani i otporni na probijanje, ne rezani i probušeni. Odjeća se može koristiti u općim primjenama sa zahtjevima za zaštitu prikladnu za abraziju, rezanje, pucanje i probijanje, gdje je to primjenjivo. Odjeća se ne smije koristiti s pokretnim ili nazubljenim noževima.

:Zaštita odjeće protiv mehaničkih opasnosti

EN 388 **Piktogram i nivoi performansi u skladu sa normom EN 388:2016**

Nivoi performansi
- a EN zaštita od udaraca (da/ne)
- b TDM otpornost na prosecanje (nivo A – F)
- c Otpornost na prodor (nivo 0 – 4)
- d Otpornost na cepanje (nivo 0 – 4)
- e Otpornost na prosecanje (nivo 0 – 5)
- f Otpornost na abraziju (nivo 0 – 4)

Svi nivoi performansi prema normi EN 388:2016 (maksimalni nivo performansi: 4, kod otpornosti na prosecanje: 5, kod TDM otpornosti na prosecanje: F) se isključivo odnose na dlan ili glavnu površinu odjeće. Nivo X može da se koristi i za nivoe od a do e i znači „Nije testirano" ili „Nije primenljivo". Za EN zaštitu od udaraca važi oznaka: PASS (P) ili FAIL (nema oznake).

Ukupna klasifikacija odjevnih predmeta sa dva ili više međusobno nepovezanih slojeva ne postoji mora da označava nivo performanse spoljašnjeg sloja

Sljedeće se informacije odnose na odjeću za zaštitu od mehaničkih i toplinskih opasnosti: ako se odjevni predmeti sastoje od nekoliko dijelova koji nisu trajno povezani, razine performansi i zaštitne mjere primjenjuju se samo na cijelu odjeću.

Upotrebljivost: vek trajanja zavisi od stepena habanja i intenziteta korišćenja u različitim područjima primene. Zbog toga ne može da se vremenski odredi vek trajanja. Na vek trajanja utiče kombinacija više faktora: uticaj:
– vidljivog i/ili nevidljivog ultraljubičastog svetla
– visokih ili niskih temperatura ili promena temperature
– bioloških sredstava (štetočine i sl.)
– mehaničkih delovanja (abrazija i sl.) i kontaminacije (prskanjem i sl.)

Застарјеност: Када се складиште према препороци, механичка svojstva neće se mijenjati do tri godine od datuma proizvodnje. Radni vijek ne može biti precizno i ovisi o korisničkoj primjeni i odgovornosti kako bi se odredila prikladnost odjeće za svoja svrhu.

Датум производње:
(mesec/godina

Опште: Производи се производе под а квалитетним систем. Ниједна од сировина или процеси који се користе у производњи овог производа је познато да има штету на кориснику.

Одстрањивање отпада: baljne treba isprazniti u kućni otpad. Ako dođu u kontakt sa hemikalijama, pogledajte uputstva proizvođača hemikalija o odstranjivanju otpada.

Napomena: informacije o pravnom osnovu za svaki proizvod koji je deo lične zaštitne opreme i pripadajuću deklaraciju o usaglašenosti potražite u dodatku ili pod kataloškim brojem proizvoda na sledećoj veb adresi:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.com**

JP 製品情報 取扱説明

。保管：暗 / 湿度の低い場所に保管してください

安全手段対機械的リスク

! 警告

お願いします。衣服は、切断されてもバンクしにくい、切断されていない、パンクしないこの製品は一般的な用途には使用で
。 ますます、動翼や鋭利な刃物を使用する場合には適しません

EN 388 EN 388:2016に基づくピクトグラムと性

能レベル
- a 性能レベル： （はい/いいえ）
- b EN 衝撃保護性 （レベルA - F）
- c ISO耐切創性 （レベル0 - 4）
- d 耐突刺性 （レベル0 - 4）
- e 耐切創性 （レベル0 - 5）
- f 耐摩耗性 （レベル0 - 4）

ISO耐切創性：F）当該箇所は手袋の手のひら部分のみで ょ、5ラ 耐切創性だけ衣服の主張 ょ、レベルXがa～eに適用されます。「未試験」または「非適用」を意味します。EN衝撃保護性：合格（P）または不合格（保護レベル0

2層またはそれ以上の未接着の層がある手袋の総体的の分類は必ずしも外層 。性能レベルを示しているわけではありません

手袋が永久的に接着されていない複数のパーツから成る場合、その性能 。レベルや保護効果は完全な状態にのみ適用されます

着用、使用期間は各着用時の摩耗状態や使用度合により異なります。その ため、使用期間に関する情報を提供することはできません。使用期間は以 下の複数の要因の組合せに影響を受けます；可視光

および/または紫外線への暴露 -

高温/低温または温度変化 -

EN388:2016に基づくすべての性能レベル（最高性能レベ

（生物学的作用物質（害虫など）、ま ょ

－（機械的影響（摩耗など）や汚染（飛散など

劣化：推奨どおりに保存した場合、機械的特性は製造日から最大3年間変化しません。 着用年数は着用方法によって異なり、使用者が自分の責任で ；使用目的のための衣服の適切さを判断するのに指定できません。製造日

(月/年

一般：製品は品質システムのもとで製造されています。本製品の製造にお いて使用された素材や工程で、着用者に害をもたらす物質は検出されて いて使用された素材や工程で、着用者に害をもたらす物質は検出されて 。ません

廃棄：衣服は家庭ごみとして正しく処理してください。衣服が化学物質と 。接触する場合は、化学物質製造業者の廃棄指示に従ってください

注：各種呼吸器の法的規制に関するデータや該当する適合宣言は、付録 。または下記ウェブサイトの製品番号下に記載されています

www.hexarmor.com or www.hexarmor.eu

CN 相关信息和用户须知

存放：请将本品存放于阴暗干燥位置。

警告！

在有缠绕危险的地方不要穿安全服。安全服装可防止切割和穿刺，不会割伤和刺穿。安全服装可用于一般应用，但不能用于操作移动或锯齿状刀片。

抵抗机械风险的安全手套

EN 388 **符合 EN 388:2016 的象形图和性能等级**

性能等级
- a EN 冲击保护 （是/否）
- b ISO 抗切割性 （A – F 级）
- c 抗穿刺性 （0 – 4 级）
- d 抗切割性 （0 – 4 级）
- e 抗撕裂性 （0 – 5 级）
- f 抗磨损性 （0 – 4 级）

上等级；4、耐切割性：5、ISO 耐切割性：F）且仅适用于安全手套区域 或服装的主要表面。等级 X 也可用于 a 至 e，代表“未测试”或“不适用”。EN 冲击防护：通过（P）或不通过（无防护级别）。

对双层或多层未做连接的安全手套的总体分类并不一定能表示出手套外层的性能等级。

以下信息适用于安全手套对机械和过热风险的防范：若安全手套由多个非永久性粘合在一起的部分组成，其性能等级和保护效果仅适用于全部组成部分

应用：使用寿命取决于在相关应用中的磨损程度和使用强度。因此，我们无法提供有关使用寿命的具体信息。使用寿命会受到诸多因素的影响；暴露于

- 可见光和/或紫外线
- 可见光和/或紫外线
- 温度过高或过低，或温度改变
- 生物作用（虫害等）
- 机械影响（磨损等）和污染（溅泻等）

老化：若按建议存放，则安全手套自生产日期起五年内不会遭

受机械性能变化的影响。我们无法确定使用寿命，具体取决于应用以及用户是否确定安全服装是否适合其预期用途。

生产日期：

(月/年 （订单号）

概述： 本产品在高质量体系下进行生产。生产本品所用的所有原材料或工艺都不会给佩戴者造成任何伤害。

处置：安全服装应作为生活垃圾处理。如果安全手套与化学品接触，请参阅化学品制造商的废物处理指南 。

备注： 有关各种个人防护装备（PPE）产品的法规资料和相关符合性声明可查看附录，或在以下网站的产品项目编号下查找：
www.hexarmor.com or **hexarmor.eu**

SA معلومات وإرشادات المستخدم

التخزين: يتم التخزين في مكان مظلم وجاف.

تحذير!

ينبغي عدم ارتداء القفازات متى كان هناك خطر من الانشباك لأن القفازات مقاومة للقطع وليست ثقب مقاومة وبالتالي يمكن استعمال القفازات في الاستخدامات العامة وكل لا يجب استخدام القفازات مع القفازات المشرحكة أو المسدلة.

EN 388

القفازات الأمان ضد المخاطر الميكانيكية

الرسم التخطيطي ومستويات الأداء وفقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي رقم EN 388:

أداء مستويات:
- a القدرة على التأثير وفقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي (إجابة (نعم/لا)
- b مقاومة القطع وفقا لمواصفات الأيزو (المستوى (أ – ف)
- c مقاومة الثقب (المستوى 0 – 4)
- d مقاومة التمزق (المستوى 0 – 4)
- e مقاومة القطع (المستوى 0 – 5)
- f مقاومة الاحتكاك (المستوى 0 – 4)

٣٨٨: ٢٠١٦) أعلى مستوى للأداء: ٤) EN جميع مستويات الأداء وفقًا لمواصفات الاتحاد الأوروبي رقم لمقاومة القطع: ٥، لمقاومة الحرق وفقًا لمواصفات الأيزو: و) تنطبق فقط على منطقة راحة اليد (الكف) يمكن تخفيفه أيضًا على المستويات من "لم يتم اختباره" أو X من القفازات. المستوى "X" يمكن استخدامه" للحماية من التأثير وفقًا لمواصفات الاتحاد الأوروبي. تحج (ن) أو أخفق (لا يوجد (مستوى حماية.

إن التصنيف العام للقفازات ذات طبقتين أو أكثر غير مرتبطة لا يشير بالضرورة إلى مستوى أداء الطبقة الخارجية.

يتطبق المعلومات التالية على قفازات الأمان الخاصة بالحماية ضد المخاطر الميكانيكية والحرارية

- العوامل البيولوجية (مثل الآفات، وما إلى ذلك.
- التأثيرات الميكانيكية (مثل الشك، الخ) والثرث (مثل الثقب، الخ

التقادم: عند التخزين على النحو الموصى به، لن تعاني المنتجات من تغير في الخواص الميكانيكية لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد عمر الخدمة، إما يعتمد على الاستخدام ومسؤولية المستخدم للتأكد من ملاءمة القفازات للاستخدام المقصود.

(تاريخ الصنع

(شهر/سنة (رقم أمر الشراء

عامّ: يتم تصنيع المنتجات تحت نظام الجودة. لا يعرف بوجود أي ضرر على مرتدي المنتج نتيجة أي من المواد الخام أو العمليات المستخدمة في التصنيع.

التخلص من المنتج: يجب التخلص من القفازات بشكل صحيح باعتبارها نفايات منزلية. إذا لامست القفازات المواد الكيميائية، يرجى الرجوع إلى أو إرشادات التخلص من النفايات الخاصة بالشركة المصنعة للمواد الكيميائية.

ملاحظات: يمكن الإطلاع على البيانات المتعلقة بالتوائح القانونية لكل نوع من منتجات معدات الحماية الشخصية وإعلان المطابقة الخاص بها في الملحق الإضافي أو تحت رقم بند المنتج على موقع الويب التالي:
www.hexarmor.com or **www.hexarmor.eu**

EN 407

Pictogram and performance levels in accordance with EN 407:2004

Performance levels:
- a Thermal load caused by large quantities of molten metal (level 0 – 4)
- b Thermal load caused by small splashes of molten metal (level 0 – 4)
- c Radiant heat (level 0 – 4)
- d Convective heat (level 0 – 4)
- e Contact heat (level 0 – 4)
- f Burning behaviour (level 0 – 4)

Note: At performance level 1 or 2 for burning behaviour, the garment must not come into contact with an open flame. Where performance level X is stated instead of a number, this indicates that the garment is not intended for the use covered by this test.

FR Information et notice d'utilisation

Rangement : ranger dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

Vous pouvez demander au fabricant une liste des substances ou matières éventuellement contenues dans le produit qui pourraient provoquer des allergies.

Attention !
Ne portez pas de vêtements s'il y a un risque de vous coincer dans les pièces mobiles de la machine!

Vêtements de protection contre les risques thermiques: chaud

EN 407 **Pictogramme et niveaux de performance conformément à la norme EN 407:2004**

Niveaux de performance:
- a Charge thermique liée à de grosses projections de métal en fusion (niveau 0 à 4)
- b Charge thermique liée à de petites projections de métal liquide (niveau 0 à 4)
- c Chaleur radiante (niveau 0 à 4)
- d Chaleur convective (niveau 0 à 4)
- e Chaleur de contact (niveau 0 à 4)
- f Réaction au feu (niveau 0 à 4)

Indication : en ce qui concerne la réaction au feu, le vêtement ne peut pas entrer en contact avec une flamme nue pour les niveaux de performance 1 ou 2. La mention «niveau de performance X» pour remplacer un chiffre indique vérifier

IT Informazioni e istruzioni per l'uso

Conservazione: conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Allocconrenza è possibile richiedere al produttore un elenco delle sostanze o dei materiali contenuti nel prodotto che potrebbero causare allergie.

EN 407 **Pictogramma e livelli di prestazione secondo EN 407:2004**

Livelli di prestazione
- a Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso (livelli 0 – 4)
- b Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso (livelli 0 – 4)
- c Calore radiante (livelli 0 – 4)
- d Calore convettivo (livelli 0 – 4)
- e Calore da contatto (livelli 0 – 4)
- f Comportamento a la llama (livelli 0 – 4)

Indicazione:il capo non deve entrare in contatto con fiamme libere ai livelli di prestazione 1 o 2 per la prova di comportamento al fuoco. Il livello di prestazione X invece di un numero indica che il capo non è stato progettato per le applicazioni previste da questo test.

ES Información e instrucciones de uso

Almacenamiento: Almacene este producto en un lugar seco y sin luz. Es posible solicitar al fabricante una lista de sustancias y materiales que pueden provocar alergias.

Advertencia
No use prendas si existe el riesgo de que queden atrapadas entre las partes móviles de la maquinaria.

Prendas de seguridad contra riesgos térmicos (calor)

EN 407 **Pictograma y niveles de rendimiento de conformidad con EN 407:2004**

Niveles de rendimiento:
- a Carga térmica producida por grandes masas de metal fundido (Nivel 0 – 4)
- b Carga térmica producida por pequeñas salpicaduras de metal fundido (Nivel 0 – 4)
- c Calor radiante (Nivel 0 – 4)
- d Calor convectivo (Nivel 0 – 4)
- e Calor de contacto (Nivel 0 – 4)
- f Comportamiento a la llama (Nivel 0 – 4)

Nota: la prenda no debe entrar en contacto con una llama abierta si ha alcanzado un nivel de rendimiento 1 o 2 en el comportamiento de la llama. El signo X en lugar de un número indica que la prenda no está diseñada para usarse contra el riesgo correspondiente.

PT Informações e instruções de uso

Armazenamento: Guardar num local escuro e seco.

Se necessário, pode obter junto do fabricante uma lista das substâncias ou materiais presentes neste produto que podem causar uma reação alérgica.

Atenção!
O vestuário não deve ser usado se houver risco de prisão em peças mecânicas móveis.

Vestuário de segurança contra riscos térmicos - calor

EN 407 **Pictograma e níveis de desempenho em conformidade com a norma EN 407:2004**

Níveis de desempenho:
- a Carga térmica devido a grandes quantidades de metais líquidos (Nível 0 – 4)
- b Carga térmica devido a pequenos salpicos de metal fundido (Nível 0 – 4)
- c Calor radiante (Nível 0 – 4)
- d Calor convectivo (Nível 0 – 4)
- e Calor de convecção (Nível 0 – 4)
- f Calor de contacto (Nível 0 – 4)
- g Comportamento de combustão (Nível 0 – 4)

Nota: O vestuário não pode entrar em contato com a chama aberta no nível de desempenho 1 ou 2 para o comportamento de combustão. O nível de desempenho X no lugar de um número significa que as luvas não foram projetadas para o uso pretendido deste teste.

GR Πληροφορίες και οδηγίες χρήσης

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος.

Από τον κατασκευαστή είναι διαθέσιμος ένας κατάλογος με όλες τις πιθανές περιεχόμενες ουσίες ή υλικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες.

Προειδοποίηση!
Εάν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, τα ενδύματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται!

Θερμική προστασία από ανθεκτικά στη θερμότητα ενδύματα

EN 407 **Εικονογράμμα και κατηγορίες απόδοσης κατά EN 407:2004**

Κατηγορίες απόδοσης
- a Αντίσταση στη θερμότητα από μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου (επίπεδο 0-4)
- b Αντίσταση στη θερμότητα από μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου (επίπεδο 0-4)
- c Αντίσταση στην ακτινοβολούμενη θερμότητα (επίπεδο 0-4)
- d Αντίσταση στη μεταγωγική θερμότητα (επίπεδο 0-4)
- e Αντίσταση στη θερμότητα από επαφή (επίπεδο 0-4)
- f Συμπεριφορά καύσης (επίπεδο 0-4)

Υπόδειξη: Στις κατηγορίες απόδοσης 1 ή 2 για συμπεριφορά καύσης, τα ρούχα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ανοικτή φλόγα. Η κατηγορία προστασίας X αντί του αριθμού σημαίνει ότι τα ενδύματα δεν προορίζονται για χρήσεις που καλύπτονται από αυτές τις δοκιμές.

TR Kullanıcı talimatı ve bilgiler

Muhafaza: Kuru ve güneş görmeyen yerde muhafaza edin.

İçeriğindeki, alerjilere sebep olabilecek olası madde ve materyallerin bir listesi ihtiyaç halinde üreticiden temin edilebilir.

Uyarı!
Hareketli makine parçalarına sıkışma riski varsa, giysiler giymeyin!

Termal risklere karşı koruyucu giysiler

EN 407 **EN 407:2004 gereğince piktogram ve performans seviyeleri**

Performans seviyeleri
- a Büyük miktarlarda akıcı metallerin ortaya çıkardığı ısı yükü (seviye 0 – 4)
- b Küçük enjektörler nedeniyle ortaya çıkan ısı yükü (seviye 0 – 4)
- c Eriyik haldeki metaller (seviye 0 – 4)
- d Yayılan ısı (seviye 0 – 4)
- e Konvektif ısı (seviye 0 – 4)
- f Temas ısısı (seviye 0 – 4)

Uyarı: Giysi yanıcılık performans seviyesi 1 veya 2'de açık bir alevle temas etmemelidir. Sayı yerine X performans seviyesi, giysinin bu testle kullanılmak üzere tasarlanmadığını gösterir.

DK Information og brugsvejledning

Opbevaring: Opbevares tørt og mørkt.

En liste over m ulige indholdsstoffer eller -materialer, der kan fremkalde allergi, fås hos producenten ved behov.

Advarsel!
I tilfælde, hvor der er fare for at blive fanget i bevægelige maskindele, bør der ikke bæres tøj!

Beskyttelsesbeklædning mod termiske risici - varme

EN 407 **Piktogram og effektniveauer IHT. EN 407: 2004**

Effektrin
- a Varmebelastning med store mængder flydende metal (niveau 0 – 4)
- b Varmebelastning med små stænk smeltet metal (niveau 0 – 4)
- c Strålingsvarme (niveau 0 – 4)
- d Konvektiv varme (niveau 0 – 4)
- e Kontaktvarme (niveau 0 – 4)
- f Brandadfærd (niveau 0 – 4)

Brīdinājums!
Kui on tõenäoline, et kasutaja võib liikuda masinaosade vahel, ei tohi riõivaid kanda.

Aizsargapģērbs pret karstumu

EN 407 **Piktogramma un izpildes līmeņi saskaņā ar EN 407:2004**

Izpildes līmeņi
- a Liela daudzuma šķidra metāla izraisīta termālā noslodze (0 – 4. līmenis)
- b Nelielu izkausēta metāla šļakatu izraisīta termālā noslodze (0 – 4. līmenis)
- c Starojuma siltums (0 – 4. līmenis)
- d Konvektīvais siltums (0 – 4. līmenis)
- e Saskares siltums (0 – 4. līmenis)
- f Ugunsizturība (0 – 4. līmenis)

Norāde. Rõivad ei tohi kokku puutuda lahtise tulega, kui neil on tulepüsivus 1 või 2. Kui numbri asemel on määratud täitmistase X, tähendab see, et rõivad ei ole ette nähtud käesolevas katses käsitletud kasutamiseks.

LT Informacija ir naudojimo instrukcija

Laikymas: laikyti sausoje ir tamsioje vietoje.

Sudėtyje galimai esančių substancijų ar medžiagų, kurios gali sukelti alergines reakcijas, sąrašą prireikus galima gauti iš gamintojo.

Įspėjamasis nurodymas!
Jei kyla pavojus, kad drabužiai gali būti įtraukti į judančias mašinų dalis, jie neturėtų būti dėvimi!

Bemærk: Beklædningen må ikke komme i berøring med åben ild på strømniveau 1 eller 2 for brandadfærd. Effekt trin X i stedet for et tal betyder, at beklædningen ikke er beregnet til brug, hvilket er omfattet af denne kontrol.

NO Informasjon og bruksanvisning

Lagring: Oppbevares tørt og mørkt.

En liste over mulige innholdsstoffer eller materialer, som kan forårsake allergier, er tilgjengelig fra produsenten ved behov.

Advarsel!
I tilfeller der det er fare for å bli fanget i bevegelige maskindeler, bør plagg ikke brukes!

Beskyttende plagg mot termiske farer - varme

EN 407 **Piktogram og effektnivåer iht. EN 407: 2004**

Effektnivåer
- a Varmebelastning på grunn av store mengder flytende metaller (nivå 0 – 4)
- b Varmebelastning på grunn av små sprut smeltede metaller (nivå 0 – 4)
- c Strålingsvarme (nivå 0 – 4)
- d Konvektiv varme (nivå 0 – 4)
- e Kontaktvarme (nivå 0 – 4)
- f Forbrenningsatferd (nivå 0 – 4)

Merk: Klæret skal ikke komme i kontakt med åpen flamme på kraftnivå 1 eller 2 for forbrenningsadferd. Strømnivå X i stedet for et tall betyr at plagget ikke er beregnet for bruk som dekkes av denne kontrollen.

SE Information och bruksanvisning

Förvaring: Förvaras torrt och mörkt.

En lista över möjliga substanser och material som kan förorsaka allergier kan vid behov erhållas från tillverkaren.

Apsauginiai drabužiai, apsaugantys nuo karščio

EN 407 **Piktograma ir veiksmingumo lygiai pagal EN 407:2004**

Veiksmingumo lygiai
- a Šiluminė apkrova dėl didelių kiekių skysto metalo (0–4 lygiai)
- b Šiluminė apkrova dėl mažų purslų lydyto metalo (0–4 lygiai)
- c Spinduliuojama šiluma (0–4 lygiai)
- d Konvekcinė šiluma (0–4 lygiai)
- e Sąlyčio šiluma (0–4 lygiai)
- f Degumas (0–4 lygiai)

Pastaba. Drabužiai neturi liesti atviros liepsnos, kai 1 arba 2 degumo efektyvumo lygis yra veiksmingas. Vietoj skaičiaus, X veiksmingumo lygis reiškia, kad drabužis nėra skirtas naudoti, kuriam buvo atliktas šis patikrinimas.

HU Információ és használati utasítás

Tárolás: száraz, sötét helyen.

Azon előforduló alkotóelemek vagy anyagok listája, melyek esetlegesen allergiát okozhatnak, kérésre a gyártótól kikér
hető.

Figyelem!
Nem szabad viselni a védőruházatot, ha fennáll a veszélye, hogy a mozgó gépalkatrészek összekapcsolódnak.

Varning!
Använd inte plagg om de kan fångas sig i rörliga maskindelar!

Beskyttende plagg mot termiske farer - varme

EN 407 **Piktogram och prestandanivåer enligt EN 407:2004**

Prestandanivåer
- a Värmebelastning från stora mängder flytande metall (nivå 0 – 4)
- b Värmebelastning från små stänk av smält metall (nivå 0 – 4)
- c Strålningsvärme (nivå 0 – 4)
- d Konvektiv värme (nivå 0 – 4)
- e Kontaktvärme (nivå 0 – 4)
- f Brandegenskaper (nivå 0 – 4)

Anvisningar: Klädet får inte komma i kontakt med öppna flammor på prestandanivå 1 eller 2 för brandegenskaper. Prestationsnivå X istället för ett nummer betyder att plagget inte är avsett för användningen av det här testet.

FI Tietoja ja käyttöohje

Varastointi: Varastoi kuivassa paikassa ja auringonvalolta suojassa.

Lista mahdollisista allergiaa aiheuttavista ainesosista ja materiaaleista on tarvittaessa saatavissa valmistajalta.

Varoitus!
Vaatteita ei saa käyttää, jos koneen liikkuviin osiin liittyy vaaraa!

Suojavaatteet lämpövaaroja vastaan - lämpö

Védőruházat termikus kockázatokkal szemben - hő:

EN 407 **Piktogramok és teljesítményszintek az EN 407:2004 szabványnak megfelelően**

Teljesítményszintek
- a Hőterheléssel szembeni ellenállás nagy mennyiségű folyékony fém esetén (0 – 4. szint)
- b Hőterheléssel szembeni ellenállás olvadt fém kismértékű fröccsenése esetén (0 – 4. szint)
- c Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0 – 4. szint)
- d Konvektív hővel szembeni ellenállás (0 – 4. szint)
- e Kontakt hővel szembeni ellenállás (0 – 4